

**I. Chọn Drive DA200:**

DA200 CÔNG SUẤT NHỎ: 100W – 5.5KW														
LOẠI DRIVE	Mã	Nhận xung	Nhận analog 16-bit	Encoder Thứ 2	Chức năng STO	RS485 Modbus	CAN Open	Profibus - DP	EtherCAT	Motionnet	Encoder Quang (Hỗ trợ tuyệt đối lẫn tương đối tùy thuộc vào motor)	Encoder Resolver	Ecama	Ứng dụng tiêu biểu
<b>Loại nhận xung</b>	E0	Có	Không	Có	Không	Có	Không	Không	Không	Không	Có	Không	Không	90% ứng dụng ở loại này: Máy cắt các loại, máy CNC, máy cắt may,...
<b>Loại tiêu chuẩn</b>	S0	Có	Có	Có	Có	Có	Không	Không	Không	Không	Có	Không	Không	Máy đảo, máy rải sợi, máy trong ngành sợi
<b>Loại Ecama</b>	E0-00T0	Có	Không	Có	Không	Có	Không	Không	Không	Không	Có	Không	Có	Dao cắt bay, dao cắt tờ, các ứng dụng đồng bộ tốc độ quay,...

**DA200 CÔNG SUẤT LỚN: 7.5KW – 22KW**

LOẠI DRIVE	Mã	Nhận xung	Nhận analog 16-bit	Encoder Thứ 2	Chức năng STO	RS485 Modbus	CAN Open	Profibus - DP	EtherCAT	Motionnet	Encoder quang (Hỗ trợ tuyệt đối lẫn tương đối tùy thuộc vào motor)	Encoder Resolver	Ecam	Ứng dụng tiêu biểu
Loại tiêu chuẩn	S0	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Không	Không	Không	Có	Không	Không	Máy đào, máy rải sợi, máy trong ngành sợi
Loại Ecam	S0-00T0	Có	Không	Có	Có	Có	Có	Không	Không	Không	Có	Không	Có	Dao cắt bay, dao cắt tờ, các ứng dụng đồng bộ tốc độ quay,...

**II. LỰA CHỌN MOTOR:**

.....-**1A0** Motor có Encoder tương đối **không** thẳng

.....-**1A2** Motor có Encoder tương đối **có** thẳng

.....-**9A0** Motor có Encoder tuyệt đối **không** thẳng

.....-**9A2** Motor có Encoder tuyệt đối **không** thẳng